



PIWNICA - STAN ISTNIEJĄCY		
nr	pomieszczenie	pow. podłogi [m ²]
-1.01	pom. magazynowe	12,00
-1.02	pokój śniadań	6,80
-1.03	pom. szatni	6,75
-1.04	łazienka	2,80
-1.05	pom. porządkowe	6,10
-1.06	pom. magazynowe	9,75
-1.07	pom. techniczne	13,15
-1.08	pom. magazynowe	6,65
-1.09	wymiennikownia	28,50
-1.10	wymiennikownia	11,70
-1.11	korytarz	7,55
-1.12	ubikacja	2,10
-1.13	łazienka	3,30
-1.14	szatnia	10,20
-1.15	sala	47,30
-1.16	korytarz	20,00
-1.17	szyb windy	3,10
-1.18	pom. techniczne	1,95
-1.19	archiwum	25,60
-1.20	rozdzielnia elektryczna	1,85
-1.21	pom. sprzątaczek	3,15
-1.22	korytarz	8,30
-1.23	korytarz	5,30
-1.24	komunikacja	18,25
-1.25	sala	14,15
-1.26	sala	14,05
-1.27	sala	6,80
-1.28	korytarz	7,10
-1.29	wc	1,90
-1.30	przedsiónek	1,50
-1.31	korytarz	1,95
-1.32	pom. kuchni	11,60
-1.33	wc dla niepełnosprawnych	3,95
-1.34	wc	2,25
-1.35	przedsiónek	1,55
-1.36	korytarz	18,60
-1.37	sala	15,00
-1.38	biuro	11,60
-1.39	sala konferencyjna	34,10
-1.40	archiwum	64,85
-1.41	pom. techniczne	11,30

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Setlak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów		
Inwestor :	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Jagiellońska 17 40-032 Katowice		
Temat opracowania :	WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU OBIEKTU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH PRZY UL. CZECHA 2		
Obiekt :	MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. CZACHA 2 W KATOWICACH		
Temat rysunku :	RZUT PIWNICY - stan istniejący		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :	Podpis :	Data :	Nr rys. :
mgr inż. Dorota Setlak SLK/2416/POOK/08		Kwiecień 2019	11
mgr inż. Mateusz Alcer		Skala : 1:100	